

Nr.kat.NOTATKA DORADCZA

Data wydania	02.01.2024	
Numer notatki	<b>ND_2401_01</b>	
Nazwa i numer katalogowy wyrobu	<b>Nr kat.</b> 2-338 7-198 7-361 7-484 7-819	<b>Nazwa</b> Liquick Cor-BILE ACIDS 30 ACCENT-200 BILE ACIDS ACCENT-300 BILE ACIDS A-400 BILE ACIDS A-800 BILE ACIDS
Numer serii	xxx-5050 xxx-5151	
Data ważności	<b>Seria</b> xxx-5050 xxx-5151	<b>Data ważności</b> 2024-02 2024-04
Opis sytuacji		
<p>Wyniki uzyskane podczas kontroli jakości odczynników wykraczają poza wewnętrzne kryteria akceptacji: wyniki dla BILE ACIDS CONTROL H były obniżone, co może świadczyć o pogorszeniu działania. Z rynku zostaną wycofane następujące serie odczynnika BILE ACIDS: xxx-5050 i xxx-5151.</p> <p>W celu wymiany prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży. Warunki wymiany będą uzgadniane z klientami indywidualnie.</p>		
Konieczne działania		
Należy:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• zapoznać się z treścią notatki doradczej,</li><li>• <b>zaprzestać użytkownika odczynnika BILE ACIDS z serii: xxx-5050 oraz 5151,</b></li><li>• zutylizować odczynnik BILE ACIDS z serii: xxx-5050 oraz xxx-5151,</li><li>• skontaktować się z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży w celu poinformowania o stanach magazynowych oraz w celu wymiany,</li><li>• odesłać wypełniony formularz weryfikacyjny.</li></ul>		

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 665 371 525

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zapewnienia Jakości